

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 14
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Общестроительные работы				
1.1	Ремонт шиферной кровли	м.кв.	0,13	326,32	кв. 19
1.2	Ремонт шиферной кровли	м.кв.	4,8	1 727	кв. 40, 57, 77, 80

Итого по группе работ, руб.: 2 053,32

2	Ремонт подъездов				
2.1	Замена окон деревянных на ПВХ 1260*2150 мм	шт.	3	101 700	2 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 101 700

3	Сантехнические работы				
3.1	Восстановление теплоизоляции трубопровода	м.кв.	15	3 559	Изоляция трубопровода отопления на чердаке
3.2	Замена участков трубопроводов д15	м.п.	2	1 208	кв. 16, смена участка трубопровода отопления
3.3	Замена участков трубопроводов д15	м.п.	2	1 235	кв. 51 (отопление)
3.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	1	1 023	на чердаке, отопление
3.5	Замена кранов шаровых д15	шт.	2	1 008	ИТП
3.6	Замена кранов шаровых д20	шт.	1	1 021	на чердаке, отопление
3.7	Замена кранов шаровых д50	шт.	1	5 433	ИТП

Итого по группе работ, руб.: 14 487

4	Электромонтажные работы				
4.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	1	131	кабель АВВГ 2*2,5мм2, 1 подъезд
4.2	Замена электроустановочных изделий (выключатели)	шт.	1	216,66	2подъезд, тамбур

Итого по группе работ, руб.: 347,66

5	Непредвиденные работы				
5.1	Сварочные работы		2	2 628	2 подъезд, установка решеток безопасности
5.2	Сварочные работы		2	4 357	4подъезд, установка решеток безопасности - 2шт
5.3	Электромонтажные работы	шт.	1	85	закрытие ниш, 1 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 7 070

Всего стоимость выполненных работ, руб. 125 657,98

Генеральный директор ООО "УК Пурсей" _____ Шевцова Т.П.

