

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 42А
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Общестроительные работы				
1.1	Ремонт шиферной кровли	м.кв.	1,32	1 571	2, 3, 4подъезды

Итого по группе работ, руб.: 1 571

2	Ремонт подъездов				
2.1	Отделочные работы в подъездах (4-6 эт. дом)	шт.	1	126 666	2 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 126 666

3	Сантехнические работы				
3.1	Ремонт ИТП	шт.	1	11 876	ИТП, замена грязевика на фильтр
3.2	Ремонт систем канализации	м.п.	4	1 372	ИТП
3.3	Замена кранов шаровых д15	шт.	4	3 758	подвальное помещение
3.4	Замена кранов шаровых д20	шт.	4	4 064	подвальное помещение
3.5	Замена кранов шаровых д50	шт.	1	4 922	ИТП
3.6	Замена кранов шаровых д80	шт.	1	8 740	б, ИТП
3.7	Замена кранов шаровых д80	шт.	1	8 862	ИТП

Итого по группе работ, руб.: 43 594

4	Электромонтажные работы				
4.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	1	141	2подъезд, 2*1,5мм2
4.2	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	0,9	124	кабель АВВГ 2*2,5мм2
4.3	Замена светильников (светодиодного)	шт.	1	1 633	2подъезд, с ДФА1
4.4	Замена светильников (светодиодного)	шт.	1	1 533	2подъезд, с ФА-датчиком
4.5	Замена светильников (светодиодного)	шт.	5	7 205	2подъезд
4.6	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6 1*35, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	1,2	152	провод АПВ 1*4мм2

Итого по группе работ, руб.: 10 788

5	Непредвиденные работы				
5.1	Электромонтажные работы	шт.	4	305	закрытие межэтажных щитков
5.2	Электромонтажные работы	шт.	8	949	замена стекла в щитке, 2подъезд

Итого по группе работ, руб.: 1 254

Всего стоимость выполненных работ, руб. 183 873

Генеральный директор ООО "УК Пурсей" _____ Шевцова Т.П.

