

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 22
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Общестроительные работы				
1.1	Ремонт наружной водосливной системы	м.п.	1,75	1 376	2подъезд
1.2	Ремонт шиферной кровли	м.кв.	3,8	1 300	2подъезд

Итого по группе работ, руб.: 2 676

2	Ремонт подъездов				
2.1	Замена окон деревянных на ПВХ 1260*2150 мм	шт.	2	67 800	1,2 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 67 800

3	Сантехнические работы				
3.1	Восстановление теплоизоляции трубопровода	м.кв.	15	3 559	Изоляция трубопровода отопления на чердаке
3.2	Ремонт систем канализации	м.п.	0,25	473	кв.21
3.3	Ремонт узлов ХВС	шт.	1	2 312	Проверка прибора учета ХВС
3.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	2	1 037	ИТП
3.5	Замена кранов шаровых д15	шт.	1	1 023	в подвале, отопление
3.6	Замена кранов шаровых д15	шт.	1	965	замена на чердаке (отопление)
3.7	Замена кранов шаровых д20	шт.	1	1 015	в подвале, отопление
3.8	Замена кранов шаровых д20	шт.	1	1 002	замена на чердаке (отопление)

Итого по группе работ, руб.: 11 386

Всего стоимость выполненных работ, руб. 81 862

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.

