

**Отчет по текущему ремонту жилого дома  
по адресу улица Приморская, дом 37  
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

| № п/п    | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. | Примечание              |
|----------|---------------------------------|----------|--------|-------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Благоустройство</b>          |          |        |             |                         |
| 1.1      | Ремонт МАФ                      | шт.      | 1      | 692         | 1подъезд, ремонт скамьи |

**Итого по группе работ, руб.: 692**

|          |                                |       |       |          |                        |
|----------|--------------------------------|-------|-------|----------|------------------------|
| <b>2</b> | <b>Общестроительные работы</b> |       |       |          |                        |
| 2.1      | Ремонт межпанельных швов       | м.п.  | 25,95 | 22 057,5 | кв.4,34                |
| 2.2      | Гидроизоляция козырьков        | м.кв. | 4     | 6 000    | кв.34 (паралет кровли) |

**Итого по группе работ, руб.: 28 057,5**

|          |   |     |   |           |             |
|----------|---|-----|---|-----------|-------------|
| <b>3</b> | <b>Ремонт подъездов</b>                   |     |   |           |             |
| 3.1      | Замена окон деревянных на ПВХ 800*1700 мм | шт. | 6 | 92 193,54 | 1,2 подъезд |

**Итого по группе работ, руб.: 92 193,54**

|          |                                   |      |     |        |  |
|----------|-----------------------------------|------|-----|--------|--|
| <b>4</b> | <b>Сантехнические работы</b>      |      |     |        |  |
| 4.1      | Ремонт систем канализации         | м.п. | 1,5 | 2 318  | кв.59                                      |
| 4.2      | Замена участков трубопроводов д15 | м.п. | 1   | 635    | Смена участка трубы ст. отопления          |
| 4.3      | Замена участков трубопроводов д20 | м.п. | 1,5 | 1 028  | кв.56 смена участка трубопровода отопления |
| 4.4      | Замена участков трубопроводов д25 | м.п. | 2,5 | 2 461  | смена розлива отопления, 2 подвал          |
| 4.5      | Замена кранов шаровых д15         | шт.  | 2   | 1 487  | 1,2 подвал                                 |
| 4.6      | Замена кранов шаровых д15         | шт.  | 2   | 2 519  | Смена сборки отопления                     |
| 4.7      | Замена кранов шаровых д15         | шт.  | 8   | 4 261  | ИТП1, ИТП2                                 |
| 4.8      | Замена кранов шаровых д15         | шт.  | 3   | 1 553  | 1,2 ИТП                                    |
| 4.9      | Замена кранов шаровых д20         | шт.  | 1   | 1 057  | Смена сборки отопления                     |
| 4.10     | Замена кранов шаровых д20         | шт.  | 1   | 1 286  | 1 подвал                                   |
| 4.11     | Замена кранов шаровых д50         | шт.  | 2   | 10 039 | 1,2 ИТП                                    |

**Итого по группе работ, руб.: 28 644**

|          |                                |       |     |          |              |
|----------|--------------------------------|-------|-----|----------|--------------|
| <b>5</b> | <b>Непредвиденные работы</b>   |       |     |          |              |
| 5.1      | Замена колёс мусороконтейнеров | шт.   | 1   | 2 475    | 1подъезд     |
| 5.2      | Замена колёс мусороконтейнеров | шт.   | 2   | 2 902,47 | 1, 2подъезды |
| 5.3      | Ремонт остекления              | м.кв. | 0,5 | 1 118,57 | 2подъезд     |

**Итого по группе работ, руб.: 6 496,04**

**Всего стоимость выполненных работ, руб. 156 083,08**

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.

