

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 40
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Ремонт подъездов				
1.1	Отделочные работы в подъездах (4-6 эт. дом)	шт.	1	112 930	3 подъезд
1.2	Плотницкие работы в подъездах		1	13 362	3 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 126 292


2	Сантехнические работы				
2.1	Восстановление отопления лестничных клеток	шт.	1	10 147	3под

Итого по группе работ, руб.: 10 147

3	Электромонтажные работы				
3.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2,5 3*2,5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1,5 2*2,5 3*2,5 5*2,5 3*4 4*6	м.п.	1,2	136,86	замена кабеля АВВГ 2*2,5мм2
3.2	Замена электроустановочных изделий (выключатели)	шт.	1	190	3подъезд, 1этаж, амена электроустановочных изделий(выключатель)
3.3	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	0,6	48,61	замена провода АПВ 1*6мм2
3.4	Замена светильников (светодиодного) с ФА-датчиком	шт.	1	496	1подъезд, тамбур, замена светильника светодиодного

Итого по группе работ, руб.: 871,47

Всего стоимость выполненных работ, руб. 137 310,47

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.