

**Отчет по текущему ремонту жилого дома  
по адресу улица Наймушина, дом 34  
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
<b>1</b>	<b>Благоустройство</b>				
1.1	Установка досок объявлений	шт.	2	3 209	5, подъезды

**Итого по группе работ, руб.: 3 209**

<b>2</b>	<b>Общестроительные работы</b>				
2.1	Ремонт балконных плит / деревянных балконов	шт.	1	10 235	кв.72
2.2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	7,7	3 657,5	кв. 69

**Итого по группе работ, руб.: 13 892,5**

<b>3</b>	<b>Ремонт подъездов</b>				
3.1	Отделочные работы в подъездах (4-6 эт. дом)	шт.	1	106 628,89	1 подъезд
3.2	Плотницкие работы в подъездах		1	4 878,64	1 подъезд

**Итого по группе работ, руб.: 111 507,53**

<b>4</b>	<b>Сантехнические работы</b>				
4.1	Замена кранов шаровых д25	шт.	3	4 357	смена сборок на ХВС, ГВС в подвальном помещении
4.2	Замена участков трубопроводов д15	м.п.	0,5	234,41	кв.50
4.3	Замена участков трубопроводов д20	м.п.	1,5	1 053,03	кв.50
4.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	6	4 170	смена сборок на ХВС, ГВС, отоплении в подвальном помещении, 5под.
4.5	Замена кранов шаровых д20	шт.	1	866	смена сборок на ХВС, ГВС в подвальном помещении, 5под.
4.6	Замена кранов шаровых д20	шт.	2	2 462	смена сборок на отоплении в подвальном помещении

**Итого по группе работ, руб.: 13 142,44**

<b>5</b>	<b>Электромонтажные работы</b>				
5.1	Замена предохранителя	шт.	1	110,23	замена предохранителя ПН-100А
5.2	Замена светильников (светодиодного) с ФА-датчиком	шт.	1	1 221,88	1подъезд, 1этаж, ремонт подъезда - ремонт освещения подъезда

**Итого по группе работ, руб.: 1 332,11**

**Всего стоимость выполненных работ, руб. 143 083,58**

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.