

**Отчет по текущему ремонту жилого дома  
по адресу улица Наймушина, дом 52  
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
<b>1</b>	<b>Изготовление и монтаж металлических изделий</b>				
1.1	Замена контейнеров в мусорокамере	шт.	1	22 159	3под.
1.2	Установка дверей металлических входных подъездных	шт.	2	85 700	1подъезд, 2подъезд

**Итого по группе работ, руб.: 107 859**

<b>2</b>	<b>Общестроительные работы</b>				
2.1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	102,25	48 568,75	кв. 18, 59, 62, 71, 74, 77, 78
2.2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	16,9	8 027,5	кв.22,77
2.3	Ремонт мягкой кровли	м.кв.	10,8	8 488	1подъезд, примыкание к парапету

**Итого по группе работ, руб.: 65 084,25**

<b>3</b>	<b>Сантехнические работы</b>				
3.1	Ремонт внутренней водосливной системы	м.п.	2	2 708	1,2,3под., удлинение внутренней водосливной системы (выпусков)

**Итого по группе работ, руб.: 2 708**

<b>4</b>	<b>Электромонтажные работы</b>				
4.1	Замена предохранителя	шт.	1	110,23	замена предохранителя ПН-100А
4.2	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	17	1 512	подвальный помещение, 3подъезд, мусорокамера, замена участков электросетей(кабель АВВГ 2*2,5мм2)
4.3	Замена электроустановочных изделий (выключатели)	шт.	1	292	3подъезд, мусорокамера, замена электроустановочных изделий(выключатель)
4.4	Замена участков электросетей	м.п.	2	240	замена участков электросетей(провод АПВ 1*6мм2)
4.5	Замена основания НББ	шт.	1	531	2подъезд, 8этаж, замена основания НББ

**Итого по группе работ, руб.: 2 685,23**

<b>5</b>	<b>Непредвиденные работы</b>				
5.1	Непредвиденные работы		1	40,32	закрытие ниш, электрика
5.2	Плотницкие работы	шт.	1	841,89	3под., ремонт обшивки потолка в тамбуре

**Итого по группе работ, руб.: 882,21**

**Всего стоимость выполненных работ, руб. 179 218,69**

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.