

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 40А
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Ремонт МАФ	шт.	1	646	1подъезд, ремонт скамьи
1.2	Окраска МАФ - скамейка	шт.	2	1 392	
1.3	Установка урны	шт.	1	6 700	
1.4	Установка информационной таблички	шт.	0,5	2 311,69	контейнерная площадка

Итого по группе работ, руб.: 11 049,69

2	Изготовление и монтаж металлических изделий				
2.1	Замена, установка контейнеров ТБО	шт.	0,5	9 000	

Итого по группе работ, руб.: 9 000

3	Общестроительные работы				
3.1	Замена деревянного дверного блока тамбурного	шт.	1	10 772,25	1подъезд
3.2	Замена дверцы слаботочного щитка (деревянного)	шт.	1	2 705,4	3подъезд, 5этаж

Итого по группе работ, руб.: 13 477,65

4	Ремонт подъездов				
4.1	Замена и ремонт почтовых ящиков, шт	шт.	32	19 104	1,3 подъезд (5 секций-4шт, 6 секций-2шт)
4.2	Замена окон деревянных на ПВХ 1260*2150 мм	шт.	1	33 900	2 подъезд
4.3	Замена окон деревянных на ПВХ 1260*600 мм	шт.	1	15 000	2 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 68 004

5	Сантехнические работы				
5.1	Восстановление теплоизоляции трубопровода	м.кв.	0,93	1 610	2под., тамбур
5.2	Замена участков трубопроводов д20	м.п.	0,5	357	кв. 24

Итого по группе работ, руб.: 1 967

6	Электромонтажные работы				
6.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	0,3	37	кабель АВВГ 2*2,5мм2
6.2	Замена электроустановочных изделий (выключатели)	шт.	1	182	1подъезд, тамбур
6.3	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6 1*35, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	0,9	103	провод АПВ 1*4мм2
6.4	Замена автоматических выключателей	шт.	1	965	кв. 52
6.5	Замена основания НББ	шт.	1	535	3подъезд, 1этаж,

Итого по группе работ, руб.: 1 822

7	Непредвиденные работы				
7.1	Сварочные работы		2	2 628	2 подъезд, установка решеток безопасности
7.2	Сварочные работы		1	1 318,64	ремонт ограждения мусорконтейнерной площадки
7.3	Электромонтажные работы	шт.	1	37	закрытие ниш
7.4	Плотницкие работы	шт.	1	228	кв. 14
7.5	Плотницкие работы	шт.	1	2 681	кв. 14
7.6	Плотницкие работы	шт.	2	493,64	3подъезд, электрощитовая подвальное помещение, смена проушин
7.7	Ремонт остекления	м.кв.	0,32	347	1подъезд

Итого по группе работ, руб.: 7 733,28

Всего стоимость выполненных работ, руб. 113 053,62

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.

