

**Отчет по текущему ремонту жилого дома  
по адресу улица Приморская, дом 43  
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
<b>1</b>	<b>Благоустройство</b>				
1.1	Ремонт асфальтового покрытия проездов	м.кв.	1,6	2 160	
1.2	Ремонт МАФ	шт.	1	389,97	ремонт качели
1.3	Окраска МАФ	шт.	4	8 708	качеля двухместная -1шт., скамейки -1шт., лиана -1шт., городок большой - 1шт.

**Итого по группе работ, руб.: 11 257,97**

<b>2</b>	<b>Общестроительные работы</b>				
2.1	Замена деревянного дверного блока на металлопрофиль - двупольная	шт.	3	141 705	3под., 4под., 5под. (2030*1460)

**Итого по группе работ, руб.: 141 705**

<b>3</b>	<b>Ремонт подъездов</b>				
3.1	Замена и ремонт почтовых ящиков	шт.	9	19 998	5под. (9шт.-4секции)

**Итого по группе работ, руб.: 19 998**

<b>4</b>	<b>Сантехнические работы</b>				
4.1	Восстановление отопления лестничных клеток	шт.	1	7 557	3под, 9эт., у м/ствола
4.2	Ремонт систем канализации	м.п.	0,25	410	2подвал
4.3	Ремонт систем канализации	м.п.	2,2	3 489	кв. 1А
4.4	Замена участков трубопроводов д20	м.п.	2,5	1 869,11	3под. 5эт., кв.175
4.5	Замена участков трубопроводов д20	м.п.	1	807	кв. 181, смена участка трубопровода отопления, л/клетка 3под.
4.6	Замена участков трубопроводов д32	м.п.	2	2 452	кв. 72,76 смена участка трубопровода на стояке ГВС
4.7	Замена кранов шаровых д15	шт.	1	818	смена сборок на ГВС в подвальном помещении
4.8	Замена кранов шаровых д15	шт.	1	567	смена сборок на отоплении в подвальном помещении
4.9	Замена кранов шаровых д32	шт.	1	1 743	смена сборок на ГВС в подвальном помещении
4.10	Замена кранов шаровых д80	шт.	1	8 014	смена вводной задвижки на обратном трубопроводе, ИТП2
4.11	Замена кранов шаровых д80	шт.	1	8 168	ИТП

**Итого по группе работ, руб.: 35 894,11**

<b>5</b>	<b>Электромонтажные работы</b>				
5.1	Замена электроустановочных изделий (выключатели)	шт.	1	191	5подъезд, тамбур, замена электроустановочных изделий(выключатель)
5.2	Замена основания НББ	шт.	1	531	5подъезд, тамбур, замена основания НББ

**Итого по группе работ, руб.: 722**

<b>6</b>	<b>Непредвиденные работы</b>				
6.1	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	2	3 830	5подъезд

**Итого по группе работ, руб.: 3 830**

**Всего стоимость выполненных работ, руб. 213 407,08**

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.