

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 44
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Ремонт МАФ	шт.	1	988	детская площадка, ремонт скамьи
1.2	Ремонт МАФ	шт.	1	642,38	ремонт скамеек
1.3	Установка досок объявлений	шт.	2	4 000	1, 2 подъезды

Итого по группе работ, руб.: 5 630,38

2	Изготовление и монтаж металлических изделий				
2.1	Замена мусорокаранов	шт.	1	6 500	1 подъезд 8 этаж

Итого по группе работ, руб.: 6 500

3	Общестроительные работы				
3.1	Окраска дверей входных подъездных	шт.	2	969	1,2 подъезд
3.2	Окраска дверей мусорокамер	шт.	2	857	1,2 подъезд
3.3	Окраска дверей подвальных	шт.	2	724	1,2 подъезд
3.4	Окраска входных козырьков	м.кв.	89	19 526	1,2 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 22 076

4	Ремонт подъездов				
4.1	Замена окон деревянных на ПВХ 1920*1300 мм	шт.	4	97 800	2 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 97 800

5	Сантехнические работы				
5.1	Восстановление отопления лестничных клеток	шт.	1	8 094	1 подъезд, 7 этаж
5.2	Замена кранов шаровых д25	шт.	1	1 187	1 подъезд, подвальное помещение смена сборки на стояке ГВС
5.3	Замена участков трубопроводов д20	м.п.	1,2	858	кв. 60
5.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	3	2 748	ИТП1
5.5	Замена кранов шаровых д15	шт.	2	1 818	1 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 14 705

6	Электромонтажные работы				
6.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	0,6	82	2*2,5мм2
6.2	Замена электроустановочных изделий (выключатели)	шт.	1	192	2 подъезд, 7этаж, у мусоропровода, замена электроустановочных изделий(выключатель)
6.3	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6 1*35, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	0,8	97	1*4мм2
6.4	Замена основания НББ	шт.	1	574,28	1подъезд, мусорокамера
6.5	Замена основания НББ	шт.	2	1 145	2подъезд, 4этаж

Итого по группе работ, руб.: 2 090,28

7	Непредвиденные работы				
7.1	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	1	1 944	1подъезд
7.2	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	1	2 298,85	1подъезд
7.3	Плотницкие работы	шт.	1	874,31	1подъезд, ремонт тамбурной двери
7.4	Ремонт остекления	м.кв.	0,84	1 759,03	1подъезд, 8/9этаж

Итого по группе работ, руб.: 6 876,19

Всего стоимость выполненных работ, руб. 155 677,85

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.

