

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 38
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Установка досок объявлений	шт.	1	1 603	4подъезд
1.2	Устройство, ремонт ограждения контейнерных площадок	м.кв.	11,22	18 336,8	
1.3	Устройство, ремонт основания контейнерных площадок	м.кв.	8,32	13 011,85	

Итого по группе работ, руб.: 32 951,65

2	Общестроительные работы				
2.1	Ремонт наружной водосливной системы	м.п.	1,75	781	4подъезд

Итого по группе работ, руб.: 781

3	Ремонт подъездов				
3.1	Замена окон деревянных на окна ПВХ	шт.	1	9 000	1 под. 1260*590, 5эт.
3.2	Замена окон деревянных на окна ПВХ	шт.	2	36 000	1под. 1260*1300, 4/5эт., 3/4эт.
3.3	Замена окон деревянных на окна ПВХ	шт.	2	42 000	1под. 1/2эт., 2/3эт., 1260*1300

Итого по группе работ, руб.: 87 000

4	Сантехнические работы				
4.1	Ремонт узлов ХВС	шт.	1	10 528,53	Смена прибора учета ХВС (счетчика)
4.2	Замена кранов шаровых д15	шт.	8	6 542	смена сборок на отоплении, ГВС в подвальном помещении
4.3	Замена кранов шаровых д20	шт.	1	637	смена сборок на ГВС в подвальном помещении, 1под.
4.4	Замена кранов шаровых д20	шт.	6	4 917	смена сборок на отоплении, ГВС в подвальном помещении
4.5	Замена кранов шаровых д32	шт.	2	3 464	смена сборок на ГВС в подвальном помещении
4.6	Замена кранов шаровых д80	шт.	1	7 989	смена домовой задвижки на обратном трубопроводе, ИТП

Итого по группе работ, руб.: 34 077,53

5	Электромонтажные работы				
5.1	Замена электроустановочных изделий (патроны)	шт.	1	196	1подъезд, тамбур, замена электроустановочных изделий(электропатрон)

Итого по группе работ, руб.: 196

Всего стоимость выполненных работ, руб. 155 006,18

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.