

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Приморская, дом 51
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Завоз песка	м.куб	1	947	песочница
1.2	Ремонт МАФ	шт.	1	1 242	2подъезд, ремонт скамьи

Итого по группе работ, руб.: 2 189

2	Общестроительные работы				
2.1	Замена деревянного дверного блока на металлопрофиль - однопольная	шт.	1	33 900	4 подъезд
2.2	Ремонт примыканий балконных плит	м.п.	3,2	4 224	кв.42

Итого по группе работ, руб.: 38 124

3	Ремонт подъездов				
3.1	Замена окон деревянных на ПВХ 1260*1300 мм	шт.	4	83 500	5 подъезд
3.2	Замена и ремонт почтовых ящиков, шт	шт.	15	8 955	5 подъезд (5 секций - 3шт)
3.3	Ремонт отдельных мест в подъездах	шт.	1	5 100	4 подъезд (тамбур)
3.4	Замена окон деревянных на ПВХ 1260*590 мм	шт.	1	9 400	5 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 106 955

4	Сантехнические работы				
4.1	Ремонт систем канализации	м.п.	3,25	3 972	кв.41,44 (в перекрытии)
4.2	Ремонт систем канализации	м.п.	2,5	3 574	кв.44
4.3	Замена кранов шаровых д15	шт.	6	4 761	ИТП
4.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	7	7 201	1 подвал
4.5	Замена кранов шаровых д20	шт.	3	4 090	1 подвал
4.6	Замена кранов шаровых д80	шт.	1	8 832	ИТП
4.7	Замена кранов шаровых д100	шт.	2	25 575	ИТП

Итого по группе работ, руб.: 58 005

5	Электромонтажные работы				
5.1	Непредвиденные электромонтажные работы		2	156,79	закрытие межэтажных щитков
5.2	Замена светильников НББ	шт.	1	754,85	2подъезд, крыльцо
5.3	Замена электроустановочных изделий (выключатели)	шт.	1	187	3подъезд, 1этаж, (выключатель)
5.4	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6 1*35, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	0,8	188,32	провод АПВ 1*6мм2

Итого по группе работ, руб.: 1 286,96

6	Непредвиденные работы				
6.1	Плотницкие работы	шт.	1	132	кв. 74, заделка стыка желоба и крепления ограждения

Итого по группе работ, руб.: 132

Всего стоимость выполненных работ, руб. 206 691,96

Генеральный директор ООО "УК Пурсей" _____ Шевцова Т.П.

