

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Приморская, дом 61
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Завоз песка	м.куб	1	947	песочница
1.2	Ремонт тротуара	м.кв.	3,5	5 499,71	
1.3	Установка досок объявлений	шт.	5	10 047,33	1, 2, 3, 4, 5подъезды
1.4	Установка досок объявлений	шт.	1	857,35	1подъезд
1.5	Установка песочницы	шт.	1	17 000	

Итого по группе работ, руб.: 34 351,39

2	Изготовление и монтаж металлических изделий				
2.1	Установка металлических поручней	м.п.	7	9 405,86	3подъезд - установка поручня
2.2	Замена контейнеров в мусорокамере	шт.	2	5 540	3под.емкость для сбора мусора
2.3	Замена контейнеров в мусорокамере	шт.	2	5 566	3 подъезд, емкость для сбора мусора
2.4	Замена мусорокарманов	шт.	3	19 500	4 подъезд 4/5 этаж, 7/8 этаж, 5 подъезд 5/6 этаж

Итого по группе работ, руб.: 40 011,86

3	Общестроительные работы				
3.1	Замена деревянного дверного блока на металлопрофиль - двупольная	шт.	1	46 800	5 подъезд
3.2	Замена деревянного дверного блока на металлопрофиль - двупольная	шт.	1	46 000	4 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 92 800

4	Ремонт подъездов				
4.1	Плотницкие работы в подъездах		1	88	демонтаж, монтаж доски объявлений
4.2	Ремонт отдельных мест в подъездах	шт.	1	22 744	4 подъезд - ремонт тамбура

Итого по группе работ, руб.: 22 832

5	Сантехнические работы				
5.1	Ремонт узлов ХВС	шт.	1	3 058	ВСХНд-50
5.2	Замена участков трубопроводов (фановая)	м.п.	0,5	540	1 подъезд, установка трубы фановой в чердачном помещении по кв. 22
5.3	Замена участков трубопроводов д15	м.п.	3,5	2 207	квартира 24,27
5.4	Замена участков трубопроводов д20	м.п.	2	1 371	кв. 68, смена участка трубопровода отпления на кухне
5.5	Замена участков трубопроводов д25	м.п.	0,5	486	кв. 131 (смена участка трубы ГВС в туалете)
5.6	Замена кранов шаровых д15	шт.	4	3 664	ИТП2, ИТП5
5.7	Замена кранов шаровых д50	шт.	1	3 759	ИТП №4

Итого по группе работ, руб.: 15 085

6	Электромонтажные работы				
6.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	17	3 536	5подъезд, (кабель АВВГ 2*2,5мм2 в гофре)
6.2	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	7	1 273	(кабель АВВГ 2*2,5мм2 в гофре)
6.3	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	0,7	90,41	кабель АВВГ 2*1,5мм2
6.4	Непредвиденные электромонтажные работы		1	241,49	закрытие ниш паронитом
6.5	Непредвиденные электромонтажные работы		31	2 249,12	закрытие межэтажных щитков
6.6	Замена светильников (светодиодного)	шт.	22	35 876	1под., тамбур, крыльцо; 2под., крыльцо; 5под., тамбур, крыльцо, замена свет. светодиод. с ДФА1
6.7	Замена светильников (светодиодного)	шт.	1	1 616,19	1подъезд, 3этаж, у лифта
6.8	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6 1*35, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	1,2	152,18	провод АПВ 1*6мм2

Итого по группе работ, руб.: 45 034,39

7	Непредвиденные работы				
7.1	Сварочные работы		1	633,93	1подъезд, укрепление дверной коробки мусорокамеры
7.2	Сварочные работы		1	1 312	4 подъезд, установка решеток безопасности

7.3	Плотницкие работы	шт.	1	7 500	Работы по укреплению металлического профилированного листа на торцевой стене
7.4	Плотницкие работы	шт.	1	124	кв.58, заделка отверстий

Итого по группе работ, руб.: 9 569,93

Всего стоимость выполненных работ, руб. 259 684,57

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.

