

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 42Б
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Изготовление и монтаж металлических изделий				
1.1	Установка дверей металлических входных подъездных	шт.	1	38 000	3 подъезд
1.2	Установка дверей металлических входных подъездных	шт.	2	12 800	1,3 подъезд (изготовление и установка откосов)
1.3	Установка дверей металлических входных подъездных	шт.	1	39 500	1 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 90 300

2	Общестроительные работы				
2.1	Ремонт балконных плит	шт.	1	7 529	кв.59

Итого по группе работ, руб.: 7 529

3	Ремонт подъездов				
3.1	Отделочные работы в подъездах (4-6 эт. дом)	шт.	1	105 118	3 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 105 118

4	Сантехнические работы				
4.1	Ремонт ИТП	шт.	1	3 121	замена балансировочного клапана Ø15
4.2	Ремонт систем канализации	м.п.	1	1 992	кв. 77
4.3	Замена кранов шаровых д25	шт.	2	3 418	3 подъезд
4.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	3	2 892	3 подъезд
4.5	Замена кранов шаровых д20	шт.	1	1 061	3 подъезд
4.6	Замена кранов шаровых д80	шт.	1	8 862	ИТП

Итого по группе работ, руб.: 21 346

5	Электромонтажные работы				
5.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	0,5	71	2*2,5мм2
5.2	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	1	141	3подъезд, 2*1,5мм2
5.3	Замена светильников (светодиодного)	шт.	1	1 533	3подъезд, с ФА-датчиком
5.4	Замена светильников (светодиодного)	шт.	5	7 205	3подъезд
5.5	Замена светильников (светодиодного)	шт.	1	1 633	3подъезд, с ДФА1
5.6	Замена автоматических выключателей	шт.	1	3 608,07	3подъезд, 1этаж

Итого по группе работ, руб.: 14 191,07

6	Непредвиденные работы				
6.1	Электромонтажные работы	шт.	8	949	замена стекла в щитке, 3подъезд

Итого по группе работ, руб.: 949

Всего стоимость выполненных работ, руб. 239 433,07

Генеральный директор ООО "УК Пурсей" _____ Шевцова Т.П.

