

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 42
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Окраска МАФ - урна	шт.	1	304	
1.2	Окраска МАФ - скамейка	шт.	7	5 073	
1.3	Установка досок объявлений	шт.	1	857,35	3подъезд

Итого по группе работ, руб.: 6 234,35

2	Изготовление и монтаж металлических изделий				
2.1	Установка дверей металлических входных подъездных	шт.	2	13 840	1,4 подъезд (изготовление и установка откосов)
2.2	Установка дверей металлических входных подъездных	шт.	2	79 000	1,4 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 92 840

3	Общестроительные работы				
3.1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	9,4	7 990	кв.17
3.2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	15,7	13 345	кв.23
3.3	Ремонт шиферной кровли	м.кв.	1	1 051	2подъезд

Итого по группе работ, руб.: 22 386

4	Сантехнические работы				
4.1	Замена кранов шаровых д25	шт.	2	3 318	1 подъезд подвальное помещение
4.2	Замена кранов шаровых д25	шт.	1	1 640	ИТП
4.3	Замена кранов шаровых д25	шт.	4	6 822	2 подъезд - подвал
4.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	6	5 639	2 подъезд - подвал (ГВС, ХВС)
4.5	Замена кранов шаровых д15	шт.	2	1 818	ИТП
4.6	Замена кранов шаровых д15	шт.	6	5 478	1 подъезд подвальное помещение
4.7	Замена кранов шаровых д20	шт.	2	2 115	2 подъезд - подвал, смена сборок на стояках гас
4.8	Замена кранов шаровых д20	шт.	3	2 094	ИТП
4.9	Замена кранов шаровых д80	шт.	1	8 832	ИТП

Итого по группе работ, руб.: 37 756

5	Электромонтажные работы				
5.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	1,5	207	3подъезд, 2*2,5мм2
5.2	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	1	131	замена участков электросетей(кабель АВВГ 2*2,5мм2)
5.3	Замена светильников (светодиодного)	шт.	1	1 533	3подъезд, с ФА-датчиком
5.4	Замена светильников (светодиодного)	шт.	1	1 633	3подъезд, с ДФА1
5.5	Замена светильников (светодиодного)	шт.	5	7 205	3подъезд
5.6	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6 1*35, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	1,5	171	замена участков электросетей(провод АПВ 1*4мм2)

Итого по группе работ, руб.: 10 880

6	Непредвиденные работы				
6.1	Электромонтажные работы	шт.	6	710	замена стекла в щитке, 3подъезд
6.2	Электромонтажные работы	шт.	1	19	закрытие ниш

Итого по группе работ, руб.: 729

Всего стоимость выполненных работ, руб. 170 825,35

Генеральный директор ООО "УК Пурсей" _____ Шевцова Т.П.

