

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 42А
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Изготовление и монтаж металлических изделий				
1.1	Установка металлических поручней	м.п.	2,5	5 517	2подъезд - установка поручня
1.2	Замена люков чердачных	шт.	1	5 727	4подъезд
1.3	Замена, установка контейнеров ТБО	шт.	0,34	6 385,71	

Итого по группе работ, руб.: 17 629,71

2	Общестроительные работы				
2.1	Ремонт балконных плит / деревянных балконов	шт.	1	19 998	кв. 58
2.2	Ремонт межпанельных швов	м.п.	8,5	4 037,5	кв. 20
2.3	Ремонт наружной водосливной системы	м.п.	3,75	1 546,05	3под., 4под.

Итого по группе работ, руб.: 25 581,55

3	Ремонт подъездов				
3.1	Замена окон деревянных на окна ПВХ	шт.	1	9 000	2 под. 1260*590
3.2	Замена окон деревянных на окна ПВХ	шт.	4	72 000	2 под. 1260*1300

Итого по группе работ, руб.: 81 000

4	Сантехнические работы				
4.1	Ремонт систем канализации	м.п.	6	9 262	кв. 17,13
4.2	Замена кранов шаровых д15	шт.	6	4 906	смена сборок на ХВС, ГВС в подвальной помещении
4.3	Замена кранов шаровых д20	шт.	2	1 734	смена сборок на ХВС, ГВС в подвальной помещении
4.4	Замена кранов шаровых д32	шт.	4	7 471	смена сборок на ХВС, ГВС в подвальной помещении
4.5	Замена кранов шаровых д80	шт.	2	15 930	смена домовых задвижек на подающем и обратном трубопроводе, ИТП

Итого по группе работ, руб.: 39 303

5	Непредвиденные работы				
5.1	Плотницкие работы	шт.	1	1 388,35	подвальное помещение, устройство трапиков

Итого по группе работ, руб.: 1 388,35

Всего стоимость выполненных работ, руб. 164 902,61

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.