

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Приморская, дом 33
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Ремонт МАФ	шт.	1	458	<i>Бподъезд, ремонт штакетной изгороди</i>
1.2	Устройство, ремонт ограждения контейнерных площадок	м.кв.	9	19 723,6	
1.3	Устройство, ремонт основания контейнерных площадок	м.кв.	6,65	13 034,8	

Итого по группе работ, руб.: 33 216,4

2	Общестроительные работы				
2.1	Установка, замена доводчиков	шт.	1	2 833,85	<i>Бподъезд</i>
2.2	Ремонт наружной водосливной системы	м.п.	0,5	554	<i>торец главного фасада</i>

Итого по группе работ, руб.: 3 387,85

3	Ремонт подъездов				
3.1	Замена окон деревянных на ПВХ 1260*1300 мм	шт.	4	83 500	<i>3 подъезд</i>
3.2	Замена и ремонт почтовых ящиков, шт	шт.	45	26 865	<i>2,3,4 (5 секций - 9шт)</i>
3.3	Замена окон деревянных на ПВХ 1260*590 мм	шт.	1	9 400	<i>3 подъезд</i>

Итого по группе работ, руб.: 119 765

4	Сантехнические работы				
4.1	Ремонт систем канализации	м.п.	1,5	2 585	<i>кв. 22</i>

Итого по группе работ, руб.: 2 585

5	Электромонтажные работы				
5.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2,5 3*2,5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1,5 2*2,5 3*2,5 5*2,5 3*4 4*6	м.п.	0,1	14	<i>Зподъезд, 1этаж, кабель АВВГ 2*2,5мм2</i>
5.2	Замена участков электросетей АВВГ 2*2,5 3*2,5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1,5 2*2,5 3*2,5 5*2,5 3*4 4*6	м.п.	1	149,02	<i>кабель АВВГ 2*2,5мм2</i>
5.3	Непредвиденные электромонтажные работы		4	294,57	<i>закрытие межэтажных щитков</i>
5.4	Замена светильников НББ	шт.	1	755,37	<i>Зподъезд, 3этаж, замена светильника НББ</i>

Итого по группе работ, руб.: 1 212,96

Всего стоимость выполненных работ, руб. 160 167,21

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.

