

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Приморская, дом 53А
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Установка досок объявлений	шт.	1	2 001	

Итого по группе работ, руб.: 2 001

2	Изготовление и монтаж металлических изделий				
2.1	Замена контейнеров в мусорокамере	шт.	1	3 040	Установка емкости для мусора в мусорокамере
2.2	Замена контейнеров в мусорокамере	шт.	1	3 040	емкость для сбора мусора
2.3	Замена контейнеров в мусорокамере	шт.	2	5 566	емкость для сбора мусора

Итого по группе работ, руб.: 11 646

3	Ремонт подъездов				
3.1	Замена окон деревянных на ПВХ 1260*1300 мм	шт.	4	95 800	1 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 95 800

4	Сантехнические работы				
4.1	Замена кранов шаровых д25	шт.	1	1 543	ИТП
4.2	Установка клапанов балансировочных	шт.	1	1 971	установка балансировочного клапана, отопление
4.3	Замена участков трубопроводов д25	м.п.	0,5	486	квартира №17
4.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	1	517	ИТП

Итого по группе работ, руб.: 4 517

5	Электромонтажные работы				
5.1	Замена светильников (светодиодного)	шт.	1	1 448,98	мусорокамера, замена светильника светодиодного

Итого по группе работ, руб.: 1 448,98

6	Непредвиденные работы				
6.1	Плотницкие работы	шт.	1	985,07	установка дефлектора
6.2	Плотницкие работы	шт.	2	1 333	ремонт замка подвальной двери, подвальном люке
6.3	Ремонт остекления	м.кв.	0,85	2 111	3/4, 9этажи

Итого по группе работ, руб.: 4 429,07

Всего стоимость выполненных работ, руб. 119 842,05

Генеральный директор ООО "УК Пурсей" _____ Шевцова Т.П.

