

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 48А
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Ремонт МАФ	шт.	1	526,51	ремонт штакетной изгороди
1.2	Замена аншлагов подъездов	шт.	4	717	1, 2, 3, 4подъезды
1.3	Устройство, ремонт ограждения контейнерных площадок	м.кв.	8,84	13 373,33	
1.4	Устройство, ремонт основания контейнерных площадок	м.кв.	6,93	12 692,11	
Итого по группе работ, руб.:					27 308,95

2	Ремонт подъездов				
2.1	Отделочные работы в подъездах (4-6 эт. дом)	шт.	1	103 123,39	3 подъезд
2.2	Плотницкие работы в подъездах		1	8 131,78	3 подъезд
Итого по группе работ, руб.:					111 255,17

3	Сантехнические работы				
3.1	Восстановление теплоизоляции трубопровода	м.кв.	1,48	617	ИТП
3.2	Замена кранов шаровых д15	шт.	4	3 270	смена сборок на отоплении в подвальном помещении
3.3	Замена кранов шаровых д20	шт.	4	3 277	смена сборок на отоплении в подвальном помещении
Итого по группе работ, руб.:					7 164

4	Электромонтажные работы				
4.1	Замена лампы светодиодной	шт.	2	189,61	замена лампы светодиодной
4.2	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	0,5	57,03	замена кабеля АВВГ 2*2,5мм2
4.3	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	0,7	56,71	замена провода АПВ 1*6мм2
4.4	Замена основания НББ	шт.	3	1 478,05	замена основания НББ
Итого по группе работ, руб.:					1 781,4

Всего стоимость выполненных работ, руб. 147 509,52

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.