


**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Приморская, дом 53
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Ремонт асфальтового покрытия троуаров	м.кв.	62	83 700	
1.2	Замена аншлагов подъездов	шт.	1	178	1подъезд
Итого по группе работ, руб.: 83 878					
2	Изготовление и монтаж металлических изделий				
2.1	Замена, установка контейнеров ТБО	шт.	1	12 282,09	
Итого по группе работ, руб.: 12 282,09					
3	Общестроительные работы				
3.1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	19,7	9 357,5	кв. 78
Итого по группе работ, руб.: 9 357,5					
4	Ремонт подъездов				
4.1	Замена окон деревянных на окна ПВХ	шт.	2	36 000	4 под. 1260*1300, 4/5эт., 3/4эт.
4.2	Замена окон деревянных на окна ПВХ	шт.	1	21 000	4под. 2/3эт., 1260*1300
4.3	Замена окон деревянных на окна ПВХ	шт.	1	9 000	4 под. 1260*590, 5эт.
Итого по группе работ, руб.: 66 000					
5	Сантехнические работы				
5.1	Замена участков трубопроводов д20	м.п.	1	685	кв.19, смена участка трубопровода отопления
5.2	Замена кранов шаровых д15	шт.	7	5 723	смена сборок на отоплении в подвальной помещении
5.3	Замена кранов шаровых д20	шт.	2	1 734	смена сборок на отоплении в подвальной помещении, 1под.
5.4	Замена кранов шаровых д32	шт.	5	9 418	смена сборок на отоплении в подвальной помещении
Итого по группе работ, руб.: 17 560					
6	Электромонтажные работы				
6.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	1,1	165	замена участков электросетей(кабель АВВГ 2*2,5мм2)
6.2	Замена электроустановочных изделий (выключатели)	шт.	1	292	вподъезд, тамбур, замена электроустановочных изделий(выключатель)
6.3	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	0,8	99	замена участков электросетей(провод АПВ 1*6мм2)
6.4	Замена светильников (светодиодного) с ФА-датчиком	шт.	1	1 239	3подъезд вход, замена светильника светодиодного
6.5	Замена основания НББ	шт.	3	1 598	1подъезд, тамбур, 1, 5этаж, замена основания НББ
Итого по группе работ, руб.: 3 393					
7	Непредвиденные работы				
7.1	Непредвиденные работы		1	517	электрика, закрытие ниш
Итого по группе работ, руб.: 517					

Всего стоимость выполненных работ, руб. 192 987,59

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.