

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 46
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Благоустройство				
1.1	Установка досок объявлений	шт.	2	4 018,93	1, подъезды

Итого по группе работ, руб.: 4 018,93

2	Общестроительные работы				
2.1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	16	13 600	кв.45,72
2.2	Гидроизоляция козырьков	м.кв.	8,88	13 320	кв.72
2.3	Ремонт мягкой кровли	м.кв.	1	671,36	2подъезд

Итого по группе работ, руб.: 27 591,36

3	Ремонт подъездов				
3.1	Замена окон деревянных на ПВХ 1720*780 мм	шт.	5	76 827,95	2 подъезд

Итого по группе работ, руб.: 76 827,95

4	Сантехнические работы				
4.1	Ремонт систем канализации	м.п.	1,25	1 644	кв.7
4.2	Замена кранов шаровых д15	шт.	3	2 748	ИТП1
4.3	Замена кранов шаровых д80	шт.	2	17 723	1,2ИТП

Итого по группе работ, руб.: 22 115


5	Электромонтажные работы				
5.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2,5 3*2,5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1,5 2*2,5 3*2,5 5*2,5 3*4 4*6	м.п.	0,7	97	2*2,5мм2
5.2	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6 1*35, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	0,7	85	1*4мм2
5.3	Замена основания НББ	шт.	2	1 145	1подъезд, 1, 5этажи

Итого по группе работ, руб.: 1 327

6	Непредвиденные работы				
6.1	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	3	4 715	1подъезд
6.2	Ремонт остекления	м.кв.	0,3	675	2подъезд, 1/2этаж

Итого по группе работ, руб.: 5 390

Всего стоимость выполненных работ, руб. 137 270,24

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.

