

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Приморская, дом 15
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Изготовление и монтаж металлических изделий				
1.1	Изготовление, установка решеток безопасности	шт.	3	9 794,93	3подъезд
Итого по группе работ, руб.: 9 794,93					
2	Общестроительные работы				
2.1	Ремонт шиферной кровли	м.кв.	5,78	3 953	2подъезд
Итого по группе работ, руб.: 3 953					
3	Ремонт подъездов				
3.1	Замена окон деревянных на ПВХ 1260*2150 мм	шт.	2	67 800	4 подъезд
Итого по группе работ, руб.: 67 800					
4	Сантехнические работы				
4.1	Восстановление теплоизоляции трубопровода	м.кв.	22,5	5 989	Изоляция трубопровода отопления на чердаке
Итого по группе работ, руб.: 5 989					
5	Электромонтажные работы				
5.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6	м.п.	0,5	71	(кабель АВВГ 2*2,5мм2)
5.2	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6 1*35, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	0,3	39	(провод АПВ 1*4мм2)
Итого по группе работ, руб.: 110					

Всего стоимость выполненных работ, руб. 87 646,93

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"

Шевцова Т.П.

