

**Отчет по текущему ремонту жилого дома  
по адресу улица Наймушина, дом 44  
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
<b>1</b>	<b>Благоустройство</b>				
1.1	Ремонт отмостки	м.кв.	22,61	42 870	22,61 м
1.2	Установка скамеек	шт.	1	8 797	2подъезд
1.3	Установка урны	шт.	1	5 609	2подъезд

**Итого по группе работ, руб.: 57 276**

<b>2</b>	<b>Сантехнические работы</b>				
2.1	Восстановление теплоизоляции трубопровода	м.кв.	2,12	883	ИТП1,2
2.2	Замена кранов шаровых д25	шт.	1	1 456	смена сборок на ГВС в подвальном помещении, 1под.
2.3	Замена участков трубопроводов д32	м.п.	1	1 368	1под. смена участка трубопровода на стояке ГВС
2.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	3	2 456	смена сборок на ХВС, ГВС в подвальном помещении, 1под.
2.5	Замена кранов шаровых д32	шт.	2	3 597	смена сборок на ГВС, ХВС в подвальном помещении, 1под.
2.6	Замена кранов шаровых д50	шт.	1	4 903	смена вводной задвижки, ИТП2
2.7	Замена кранов шаровых д80	шт.	2	15 942	смена вводной, домовой задвижки на подающем трубопроводе, ИТП2

**Итого по группе работ, руб.: 30 605**

<b>3</b>	<b>Электромонтажные работы</b>				
3.1	Замена участков электросетей 2*2,5 мм	м.п.	0,2	29	замена участков электросетей(кабель АВВГ 2*2,5мм2)
3.2	Замена основания НББ	шт.	2	1 063	1подъезд, 8этаж; 2подъезд, 9этаж; замена основания НББ

**Итого по группе работ, руб.: 1 092**

<b>4</b>	<b>Непредвиденные работы</b>				
4.1	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	2	2 939	1подъезд

**Итого по группе работ, руб.: 2 939**

**Всего стоимость выполненных работ, руб. 91 912**

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.