

**Отчет по текущему ремонту жилого дома  
по адресу улица Приморская, дом 49А  
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
<b>1</b>	<b>Благоустройство</b>				
1.1	Ремонт асфальтового покрытия проездов	м.кв.	3,33	5 234,38	

**Итого по группе работ, руб.: 5 234,38**

<b>2</b>	<b>Изготовление и монтаж металлических изделий</b>				
2.1	Замена мусорокарманов	шт.	1	6 500	2 подъезд 8 этаж
2.2	Устройство съездов для мусороконтейнеров	шт.	1	1 955	2подъезд

**Итого по группе работ, руб.: 8 455**

<b>3</b>	<b>Общестроительные работы</b>				
3.1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	10,7	9 095	кв.62

**Итого по группе работ, руб.: 9 095**

<b>4</b>	<b>Ремонт подъездов</b>				
4.1	Замена окон деревянных на ПВХ 800*1400 мм	шт.	6	92 193,54	1 подъезд

**Итого по группе работ, руб.: 92 193,54**

<b>5</b>	<b>Сантехнические работы</b>				
5.1	Восстановление отопления лестничных клеток	шт.	1	7 594	2 подъезд, 7 этаж
5.2	Ремонт узлов ХВС	шт.	1	2 312	Проверка прибора учета ХВС
5.3	Замена кранов шаровых д15	шт.	1	624	1 подвал (отопление)
5.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	3	1 553	2 ИТП
5.5	Замена кранов шаровых д15	шт.	11	9 687	ИТП1, ИТП2
5.6	Замена кранов шаровых д20	шт.	4	3 761	ИТП1, ИТП2
5.7	Замена кранов шаровых д50	шт.	2	15 020	1,2 ИТП
5.8	Замена кранов шаровых д50	шт.	1	5 019	2 ИТП

**Итого по группе работ, руб.: 45 570**

<b>6</b>	<b>Непредвиденные работы</b>				
6.1	Сварочные работы		1	610,33	2подъезд, ремонт двери мусорокамеры
6.2	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	1	2 230	1подъезд
6.3	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	2	2 753	1подъезд
6.4	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	2	4 732,61	1, 2подъезды
6.5	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	1	1 953	1подъезд
6.6	Ремонт остекления	м.кв.	0,5	1 116,07	2подъезд, 7этаж

**Итого по группе работ, руб.: 13 395,01**

**Всего стоимость выполненных работ, руб. 173 942,93**

Генеральный директор ООО "УК Пурсей" \_\_\_\_\_ Шевцова Т.П.

