

**Отчет по текущему ремонту жилого дома  
по адресу улица Наймушина, дом 40  
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
<b>1</b>	<b>Благоустройство</b>				
1.1	Ремонт МАФ	шт.	3	2 370	4, 3, 2подъезды, ремонт скамеек
1.2	Окраска МАФ - урна	шт.	4	1 217	
1.3	Окраска МАФ - скамейка	шт.	4	2 899	
1.4	Установка досок объявлений	шт.	4	8 000	1, 2, 3, 4подъезды
1.5	Установка информационной таблички	шт.	0,5	2 311,69	контейнерная площадка

**Итого по группе работ, руб.: 16 797,69**

<b>2</b>	<b>Изготовление и монтаж металлических изделий</b>				
2.1	Замена, установка контейнеров ТБО	шт.	0,5	9 000	

**Итого по группе работ, руб.: 9 000**

<b>3</b>	<b>Общестроительные работы</b>				
3.1	Замена деревянного дверного блока на металлопрофиль - однопольная	шт.	1	46 879	1 подъезд

**Итого по группе работ, руб.: 46 879**

<b>4</b>	<b>Сантехнические работы</b>				
4.1	Ремонт ИТП	шт.	1	4 885	Ремонт расходомера Взлет
4.2	Ремонт систем канализации	м.п.	1	4 512	кв. 43
4.3	Замена кранов шаровых д25	шт.	1	1 690	подвальное помещение, 2 подъезд
4.4	Замена кранов шаровых д25	шт.	2	3 578	ИТП, ГВС
4.5	Замена кранов шаровых д25	шт.	4	6 545	ГВС, ХВС
4.6	Замена участков трубопроводов д15	м.п.	1	630	кв. 49
4.7	Замена участков трубопроводов д20	м.п.	0,5	357	кв. 44
4.8	Замена участков трубопроводов д20	м.п.	4	2 741	кв.44, 48, смена участка трубопровода ХВС, ГВС в перекрытии
4.9	Замена участков трубопроводов д25	м.п.	2	2 206	кв.43
4.10	Замена участков трубопроводов д25	м.п.	1,5	1 633	кв. 2, смена участка трубопровода ХВС
4.11	Замена кранов шаровых д15	шт.	1	517	установка сбросника на стояке ГВС
4.12	Замена кранов шаровых д15	шт.	1	917	ИТП
4.13	Замена кранов шаровых д15	шт.	6	5 449	ГВС, ХВС
4.14	Замена кранов шаровых д20	шт.	2	2 058	ГВС
4.15	Замена кранов шаровых д32	шт.	1	3 237	ГВС
4.16	Замена кранов шаровых д50	шт.	1	3 759	ИТП
4.17	Замена кранов шаровых д50	шт.	2	6 940	ИТП

**Итого по группе работ, руб.: 51 654**

<b>5</b>	<b>Электромонтажные работы</b>				
5.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2,5 3*2,5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1,5 2*2,5 3*2,5 5*2,5 3*4 4*6	м.п.	0,5	71	2*2,5мм2
5.2	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6 1*35, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	0,5	63	1*4мм2

**Итого по группе работ, руб.: 134**

<b>6</b>	<b>Непредвиденные работы</b>				
6.1	Электромонтажные работы	шт.	1	55	закрытие ниш паронитом
6.2	Плотницкие работы	шт.	1	1 015	ремонт короба утепления труб

**Итого по группе работ, руб.: 1 070**

**Всего стоимость выполненных работ, руб. 125 534,69**

Генеральный директор ООО "УК Пурей"  Шевцова Т.П.

