

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Приморская, дом 22
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Изготовление и монтаж металлических изделий				
1.1	Замена контейнеров в мусорокамере	шт.	1	22 159	1под.
				Итого по группе работ, руб.: 22 159	
2	Общестроительные работы				
2.1	Ремонт межпанельных швов	м.п.	7,5	3 562,5	кв.5
				Итого по группе работ, руб.: 3 562,5	
3	Ремонт подъездов				
3.1	Замена окон деревянных на окна ПВХ	шт.	7	164 850	2 под. 2100*840, 2-8эт.
				Итого по группе работ, руб.: 164 850	
4	Сантехнические работы				
4.1	Ремонт систем канализации	м.п.	3	4 471	кв.75
4.2	Замена участков трубопроводов д25	м.п.	1,5	1 477	кв.8. смена участка трубопровода отопления
				Итого по группе работ, руб.: 5 948	
5	Электромонтажные работы				
5.1	Замена участков электросетей АВВГ 2*2,5 3*2,5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1,5 2*2,5 3*2,5 5*2,5 3*4 4*6	м.п.	0,6	77	замена участков электросетей(кабель АВВГ 2*2,5мм2)
5.2	Замена электроустановочных изделий (патроны)	шт.	2	352,98	ИТП № 2, замена электропатрона
5.3	Замена участков электросетей АПВ 1*2,5 1*4 1*6, АППВ 2х2,5, 3х3,5 мм2	м.п.	1,1	140	замена участков электросетей(провод АПВ 1*6мм2)
5.4	Замена основания НББ	шт.	1	492,68	2под., 5эт., замена основания НББ
5.5	Замена основания НББ	шт.	1	533	1подъезд, 9этаж, замена основания НББ
				Итого по группе работ, руб.: 1 595,66	
6	Непредвиденные работы				
6.1	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	2	2 788	1подъезд
				Итого по группе работ, руб.: 2 788	

Всего стоимость выполненных работ, руб. 200 903,16

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.