

**Отчет по текущему ремонту жилого дома  
по адресу улица Наймушина, дом 54  
с 01.04.21 г. по 31.03.22 г.**

№ п/п	Группа, раздел, подраздел работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
<b>1</b>	<b>Ремонт подъездов</b>				
1.1	Отделочные работы в подъездах (14 эт.)	шт.	1	42 160	14эт.

**Итого по группе работ, руб.: 42 160**

<b>2</b>	<b>Сантехнические работы</b>				
2.1	Ремонт систем канализации	м.п.	1,8	1 777,44	пом.1006, д 50
2.2	Ремонт систем канализации	м.п.	0,25	266	кв.6
2.3	Замена кранов шаровых д25	шт.	1	1 456	смена сборок на ХВС в подвальной помещении
2.4	Замена кранов шаровых д15	шт.	3	2 159	смена сборок на ХВС в подвальной помещении
2.5	Замена кранов шаровых д32	шт.	1	1 877	смена сборок на ХВС в подвальной помещении
2.6	Замена кранов шаровых д80	шт.	3	23 159	смена вводной, домовой задвижки на подающем трубопроводе, промежуточной, ИТП

**Итого по группе работ, руб.: 30 694,44**

<b>3</b>	<b>Электромонтажные работы</b>				
3.1	Замена участков электросетей 2*2,5 мм	м.п.	10	1 143,18	15эт., замена кабеля АВВГ 2*2,5мм2
3.2	Замена основания НББ	шт.	1	539	4этаж, у кв. 12, замена основания НББ

**Итого по группе работ, руб.: 1 682,18**

<b>4</b>	<b>Непредвиденные работы</b>				
4.1	Замена колёс мусороконтейнеров	шт.	1	1 736	

**Итого по группе работ, руб.: 1 736**

**Всего стоимость выполненных работ, руб. 76 272,62**

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"  Шевцова Т.П.