

**Отчет по текущему ремонту жилого дома
по адресу улица Наймушина, дом 54
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

| № п/п | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. | Примечание |
|----------|---------------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 1 | Благоустройство | | | | |
| 1.1 | Установка досок объявлений | шт. | 1 | 857,35 | |

Итого по группе работ, руб.: 857,35

| | | | | | |
|----------|--|-----|---|--------|--------|
| 2 | Ремонт подъездов | | | | |
| 2.1 | Отделочные работы в подъездах (14 эт.) | шт. | 1 | 55 233 | 13этаж |
| 2.2 | Отделочные работы в подъездах (14 эт.) | шт. | 1 | 54 256 | 12этаж |

Итого по группе работ, руб.: 109 489

| | | | | | |
|----------|------------------------------|-----|---|--------|---|
| 3 | Сантехнические работы | | | | |
| 3.1 | Ремонт ИТП | шт. | 2 | 3 506 | 2комплекта термометров сопротивления |
| 3.2 | Замена кранов шаровых д15 | шт. | 1 | 875 | в мусорокамере |
| 3.3 | Замена кранов шаровых д50 | шт. | 2 | 10 924 | ИТП |
| 3.4 | Замена кранов шаровых д80 | шт. | 1 | 8 862 | ИТП |

Итого по группе работ, руб.: 24 167

| | | | | | |
|----------|--|--|---|-------|-------------|
| 4 | Электромонтажные работы | | | | |
| 4.1 | Непредвиденные электромонтажные работы | | 1 | 7 574 | 12, 13этажи |

Итого по группе работ, руб.: 7 574

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----|---|----------|-------------------------|
| 5 | Непредвиденные работы | | | | |
| 5.1 | Сварочные работы | | 1 | 1 179 | ремонт подвальной двери |
| 5.2 | Замена колёс мусороконтейнеров | шт. | 3 | 4 418 | |
| 5.3 | Замена колёс мусороконтейнеров | шт. | 2 | 2 902,47 | |

Итого по группе работ, руб.: 8 499,47

Всего стоимость выполненных работ, руб. 150 586,82

Генеральный директор ООО "УК Пурсей"

Шевцова Т.П.

