

**Отчет по текущему ремонту жилого дома  
по адресу улица Приморская, дом 21  
с 01.04.22 г. по 31.03.23 г.**

| № п/п    | Группа, раздел, подраздел работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. | Примечание |
|----------|---------------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Благоустройство</b>          |          |        |             |            |
| 1.1      | Ремонт тротуара                 | м.кв.    | 2,82   | 4 427,4     |            |
| 1.2      | Ремонт асфальтового покрытия    | м.кв.    | 1,56   | 2 455,48    |            |

**Итого по группе работ, руб.: 6 882,88**

|          |                                     |      |      |       |                  |
|----------|-------------------------------------|------|------|-------|------------------|
| <b>2</b> | <b>Общестроительные работы</b>      |      |      |       |                  |
| 2.1      | Ремонт наружной водосливной системы | м.п. | 1,75 | 1 075 | 1 подъезд, торец |

**Итого по группе работ, руб.: 1 075**

|          |  |     |   |        |           |
|----------|--|-----|---|--------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Ремонт подъездов</b>                    |     |   |        |           |
| 3.1      | Замена окон деревянных на ПВХ 1260*2150 мм | шт. | 2 | 67 800 | 1 подъезд |

**Итого по группе работ, руб.: 67 800**

|          |   |       |    |       |  |
|----------|---|-------|----|-------|--|
| <b>4</b> | <b>Сантехнические работы</b>              |       |    |       |  |
| 4.1      | Восстановление теплоизоляции трубопровода | м.кв. | 30 | 5 998 | Изоляция трубопровода отопления на чердаке |
| 4.2      | Восстановление теплоизоляции трубопровода | м.кв. | 15 | 2 998 | Изоляция трубопровода отопления на чердаке |
| 4.3      | Ремонт ИТП                                | шт.   | 1  | 5 272 | смена предохранительного клапана           |
| 4.4      | Замена кранов шаровых д15                 | шт.   | 2  | 1 050 | ИТП  |

**Итого по группе работ, руб.: 15 318**

|          |   |      |   |     |                                     |
|----------|---|------|---|-----|-------------------------------------|
| <b>5</b> | <b>Электромонтажные работы</b>  |      |   |     |                                     |
| 5.1      | Замена участков электросетей АВВГ 2*2.5 3*2.5 4*4 4*6 4*10, ВВГ 3*1.5 2*2.5 3*2.5 5*2.5 3*4 4*6 | м.п. | 1 | 153 | (кабель АВВГ 2*2,5мм <sup>2</sup> ) |

**Итого по группе работ, руб.: 153**

|          |                              |  |   |       |   |
|----------|------------------------------|--|---|-------|---|
| <b>6</b> | <b>Непредвиденные работы</b> |  |   |       |   |
| 6.1      | Сварочные работы             |  | 2 | 2 566 | 1 подъезд, установка решеток безопасности |

**Итого по группе работ, руб.: 2 566**

**Всего стоимость выполненных работ, руб.: 93 794,88**

Генеральный директор ООО "УК Пурсей" \_\_\_\_\_ Шевцова Т.П.

